

Dům na adrese: Krakonošovo náměstí 73, 541 01 Trutnov (tzv. Haasův palác)

Soupis vybraných fotografií s běžně se opakujícími a četnými vadami oken

číslo foto	popis vady (vad) okna na fotografii
.01	klapačka vnitřního křídla vnitřní (KLI IK) - výrazně "smetený" profil na dolním konci
.02	klapačka vnitřního křídla vnitřní (KLI IK) - "opotřebený" profil v blízkosti olivy
.03	poutec vnitřního rámu (LEPO IR) - výřez ve vlysu - pohled zevnitř
.04	poutec vnitřního rámu (LEPO IR) - výřez ve vlysu - pohled zvenku
.05	poutec vnitřního rámu (LEPO IR) - výřez ve vlysu - spára mezi IKD a LEPO IR
.06	profilace vnitřního křídla (IKD) po vnitřním obvodu - výrazně "smetený" profil
.07	profilace vnitřního křídla (IKD) po vnitřním obvodu - výrazně "smetený" profil - jiné místo
.08	profilace vnitřního křídla (IKD) po vnitřním obvodu - výrazné vrypy v profilované části
.09	ležatý dolní vlys špalety - rýha způsobená táhlem rozvor.mechanismu
10	ležatý dolní vlys venkovního rámu (LEDO ER) - výrazné opotřebení hrany vlysu a nulové převýšení mezi hranou LE DO ER a oplechováním
11	minimální převýšení mezi hranou LE DO ER a oplechováním
12	minimální převýšení mezi hranou LE DO ER a oplechováním - jiný pohled
13	"uměle" zvýšený ležatý dolní vlys omítaného ostění
14	svěšené venkovní nadsvětlíkové křídlo (EKN)
15	spára mezi venkovním rámem (ER) a nadsvětlíkovým křídlem (EKN)
16	spára mezi poutcem venkovního rámu (LEPO ER) a nadsvětlíkovým křídlem (EKN)
17	spára mezi sloupkem venkovního rámu (STSL ER) a nadsvětlíkovým křídlem (EKN)
18	svěšené venkovní dolní křídlo (EKD)
19	svěšené venkovní dolní křídlo (EKD) - jiný pohled
20	spára mezi poutcem venkovního rámu (LEPO ER) a dolním křídlem (EKD)
21	nátěr přetažený na sklo EKN - pohled z venku
22	nátěr přetažený na sklo EKN - pohled zevnitř
23	degradace PÚ a sklenářského tmelu, zohýbaná plechová okapnice
24	degradace PÚ a sklenářského tmelu - jiné okno
25	různý stupeň degradace PÚ na různých částech venkovního okna
26	různý stupeň degradace PÚ na různých částech venkovního okna
27	různý stupeň degradace PÚ na různých částech venkovního okna
28	různý stupeň degradace PÚ na různých částech venkovního okna
29	různý stupeň degradace PÚ na různých částech venkovního okna
30	různý stupeň degradace PÚ na různých částech venkovního okna
31	nepůvodní rozvora Komás
32	nepůvodní rozvora Cobra Elegant
33	nepůvodní půloliva Cobra Elegant na venkovním křídle
34	nepůvodní okenní skoba na LEPO IR
35	nepůvodní okenní skoby na LEPO ER
36	kabely probíhající přes konstrukci okna
37	plechová okapnice na EKN
38	zohnutá plechová okapnice na EKD
39	nepůvodní "pomocné" obrtlíky na LE PO IR
40	nepůvodní těsnění na středovém styku IKD