



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Odbor výstavby
památková péče

VYPRAVENO

17. 09. 2019

GT

Doručení:
dle rozdělovníku

Číslo jednací: MUTN 77210/2019
Spisová zn.: 2019/6133/V/BEH
Skartační zn.: A/10
Spisový zn.: 411.1
Vyřizuje: PhDr. Hynek Beneš
Telefon: 499803368
E-mail: benes@trutnov.cz
Datum: 16.09.2019

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), a ve znění § 17 Vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, projednal na základě písemné žádosti ze dne 07.08.2019, kterou podalo **MĚSTO TRUTNOV, zastoupené Ing. Miroslavem Francem, vedoucím odboru rozvoje města, IČO 00278360, Slovanské náměstí č. p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1**, obnovu památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky **Obnova historických okenních výplní na budově "Národní dům", Národní č. p. 199, Trutnov-Střední Předměstí - nemovitá kulturní památka společenský dům - Národní dům, rejstříkové číslo 14627/6-5334, na pozemku st. p. 991 v katastrálním území Trutnov.**

Po písemném vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově (dále jen „NPÚ ÚOP v Josefově“) ze dne 02.09.2019 pod č. jednací NPÚ-362/63197/2019 po vlastním posouzení situace vydává Městský úřad Trutnov, odbor výstavby (dále jen „správní orgán“) v souladu se zněním § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), § 44a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči toto

závažné stanovisko

Obnova uvedené kulturní památky zapsané do Ústředního seznamu kulturních památek ČR, spočívá dle podané žádosti v:

- a) obnově historických okenních výplní – dle zpracovaného projektu „Průzkum a popis typů a stavu stávajících okenních výplní“ – Národní dům Trutnov, Národní 199, 541 01 Trutnov, zpracoval WWD OSTAŠ, s.r.o., Sadová 881, 549 01 Nové Město nad Metují – příloha č. 2 projektu z 31.08.2018 a 24.10.2018 – dle objednávky investora ze dne 20.03.2019 s cílem vybrat ze všech stávajících oken ta, která jsou z hlediska památkové péče zachovatelná a vhodná k obnově.



Podle § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, správní orgán posoudil věc takto:

A) Obnova historických okenních výplní na budově "Národní dům", Národní č. p. 199 v Trutnově je přípustná při splnění těchto podmínek:

- A. 1 Ve vnitřních křídlech budou použita dvojskla v maximální šířce 20 mm. Distanční páska bude v barvě nátěru křidel.
- A. 2 Veškeré kování a závěry budou repasovány a znovu použity.
- A. 3 Bude předložen návrh na obnovu oken č. 44, 40 a 39.
- A.4 Veškerá válcovaná skla budou zachována. Chybějící válcovaná skla budou ve vnějších křídlech nahrazena novými skly se vzhledem válcovaných skel.
- A.5 Nátěr oken bude proveden v kombinaci světle zelené na rámy a lomené bílé na křídla. Vzorky barevnosti budou odsouhlaseny zástupci památkové péče na místě.

Odůvodnění

Správní orgán státní památkové péče, kterým je odbor výstavby Městského úřadu Trutnov, obdržel dne 07.08.2019 písemnou žádost MĚSTA TRUTNOV, zastoupeného Ing. Miroslavem Francem, vedoucím odboru rozvoje města, IČO 00278360, Slovanské náměstí č. p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1 o vydání závazného stanoviska k předloženému provedení **obnovy historických okenních výplní na budově "Národní dům", Národní č. p. 199, Trutnov-Střední Předměstí - nemovitá kulturní památka společenský dům - Národní dům, rejstříkové číslo 14627/6-5334, na pozemku st. p. 991 v katastrálním území Trutnov.**

Tímto dnem bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahájeno řízení o předmětné žádosti. Za přiměřeného užití § 38 odst. 1 správního řádu bylo žadatelům umožněno nahlédnout do spisového materiálu a uplatnit své připomínky a náměty.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči byla doručena žádost postoupena NPÚ ÚOP v Josefově k vydání písemného vyjádření, které je nezbytným podkladem pro vydání závazného stanoviska. Toto vyjádření bylo vydáno dne 02.09.2019 pod zn. NPÚ-362/63197/2019 (Ing. arch. Vladimíra Paterová) a správní orgán jej obdržel dne 05.09.2019. Podle tohoto vyjádření jsou výše uvedené úpravy objektu přípustné, budou-li dodrženy podmínky tímto vyjádřením stanovené.

Návrh byl doložen projektovou dokumentací „Průzkum a popis typů a stavu stávajících okenních výplní“ – Národní dům Trutnov, Národní 199, 541 01 Trutnov, zpracoval WWD OSTAŠ, s.r.o., Sadová 881, 549 01 Nové Město nad Metují – příloha č. 2 projektu z 31.08.2018 a 24.10.2018 – dle objednávky investora ze dne 20.03.2019 s cílem vybrat ze všech stávajících oken tak, která jsou z hlediska památkové péče zachovatelná a vhodná k renovaci.

Vzhledem ke skutečnosti, že **společenský dům - Národní dům, Národní č. p. 199, Trutnov-Střední Předměstí** je nemovitou kulturní památkou chráněnou státem ve smyslu zákona o státní památkové péči, která je evidována v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 14627/6-5334, je nutné k jakýmkoliv stavebním změnám či úpravám si předem, ve smyslu zákona o státní památkové péči, vyžádat závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče.

S ohledem na současný stupeň poznání kulturně historického vývoje lze konstatovat, že k dotčeným památkovým hodnotám předmětné kulturní památky patří zejména její hmotové uspořádání, dochované historické konstrukce, dochovaná dispoziční řešení, vnější i vnitřní výzdoba, původní materiálová skladba objektu a dále pak jeho začlenění v urbanistické struktuře sídla.

Předmětná kulturní památka se na památkových hodnotách města Trutnov podílí svým hmotovým a architektonickým řešením, včetně dochovaných historických konstrukcí.

Objekt Národního domu v Trutnově je významnou památkou a dokladem vývoje výstavby a kulturního a historického prostředí města. Dům, byl postaven v letech 1899 – 1900 podle projektu stavitele Jana Blažka. V Národním domě se soustřeďoval od roku 1900 český spolkový život v národnostně většinovém německém, prostředí. Interiér domu tvořily v přízemí především dvě dvorany. Velká o rozměrech 17 m délky, 11 m šířky a 9 m výšky s jevištěm sloužila k pořádání divadelních představení, koncertů, plesů a tanečních zábav. V malé dvoraně o délce 13 m, šířce 8 m a výšce 4 m se konala cvičení trutnovského Sokola. Ve dvacátých letech 20. století byla realizována přístavba bočních prostor velké dvorany a bylo vybudováno dvacet hostinských pokojů v podkroví.

Součástí vnější výzdoby fasády jsou čtyři alegorické sochy, které symbolizují zemědělství, řemeslo, obchod a lesnictví. Podle návrhu pražského akademického sochaře Popa byly sochy zhotoveny sochařskou školou v Hořicích.

Interiéry objektu byly stavebně upraveny ve druhé polovině 20. století a jsou poměrně degradující, např. mramorové podlahy a povrchy schodišť a dřevěné obklady hal. Dochována byla výzdoba hlavního sálu.

Zhotovitel dokumentace našel při fyzickém průzkumu budovy v zásadě třináct typů okenních výplní (některé z typů ještě rozdělil na podtypy, kvůli zásadnějším odlišnostem v provedení, nikoliv však konstrukčním; odlišnosti jsou pak popsány přímo v technickém popisu jednotlivých typů). Okna jsou opatřena bohatými řezbářskými ozdobami a u většiny oken je dochováno původní kování a závěsy.

Výčet a popis typů a vad stávajících oken je obsahem samotného projektu z 31.08.2018 v části: PRŮZKUM A POPIS TYPŮ A STAVU STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH VÝPLNÍ. V příloze č. 2 projektu přistupuje zhotovitel k navrhovaným opravám a úpravám oken zejména z hlediska požadavků památkové péče, které jsou tak primárním kritériem při posuzování vhodnosti, či nevhodnosti, zachování a renovaci stávajících okenních výplní ve vnějších fasádách objektu.

FASÁDY ULIČNÍ

V nich se nachází 8 typů oken a celkově se jedná o 48 ks oken.

Okno typ I = podtyp IA a podtyp IB ve fasádách uličních (12 x ve fasádě jižní – do ulice Národní, 5x v 1. NP, 7x ve 2. NP, 8x ve fasádě východní do ulice Česká, 7x v 1. NP, 1x ve 2. NP) a ve fasádě dvorní (1x ve fasádě západní – v 1. NP; okno dvojité, dovnitř otvíravé, s dřevěným deštěním (špaletou) mezi rámy, s rámy rozdělenými jedním vodorovným poutcem na horní a dolní část; v dolní části pod poutcem dvoukřídlové, v horní (nadsvětlíkové) části nad poutcem dvoukřídlové. Konkrétní označení jednotlivých oken: podtyp IB - fasáda jižní – do ulice Národní, 2 ks v 1. NP – čísla 2, 3, podtyp IA – fasáda jižní – do ulice Národní, 3 ks v 1. NP, čísla 4, 5 a 7, podtyp IA- fasáda jižní – do ulice Národní – 7 ks ve 2. NP – čísla 10 – 15 a 17, podtyp IA – fasáda východní – do ulice Česká, 7 ks v 1. NP – čísla 32, 34 – 39, podtyp IA fasáda východní do ulice Česká, 4 ks ve 2. NP – číslo 42, podtyp IA – fasáda západní – do dvora, 1 ks v 1. NP – číslo 51.

Vzhledem ke skutečnosti, že okna podtyp IA mají venkovní rámy a křídla opatřena u nás poměrně vzácně se vyskytujícím „vídeňským“ profilem, zhotovitel projektu doporučuje provést renovaci venkovních rámu a venkovních křídel těchto oken, a to zejména v 1. NP, čísla oken 4, 5, 7, 32, 34 – 39 a 51, kde jsou tyto konstrukční prvky oken vcelku zachované. Naopak rozhodně nedoporučuje provádět renovaci stejných prvků stejných oken ve 2. NP, čísla oken 10 – 15, 17 a 42, kde jsou venkovní části oken velmi poškozené, v některých případech se jedná přímo o havarijní stav. Tyto okna doporučuje zhotovitel nahradit novými replikami podle podtypu IA. Okna podtyp IB nacházející se v 1. NP – čísla 2 a 3 jsou nepřilíš vydařenými novodobými replikami okna podtypu IA (bez „vídeňského“ profilu) a zhotovitel projektu tedy doporučuje opět jejich nahrazení novými replikami dle podtypu IA. Pro dosažení lepších tepelně–izolačních vlastností všech oken podtypu IA a IB doporučuje zhotovit nové repliky vnitřních křídel s izolačním dvojsklem a celoobvodovým těsněním.

Okno typ II = podtyp IIA a podtyp IIB ve fasádě uliční (2x ve fasádě východní do ulice Česká – 1x v 1. NP, 1x ve 2. NP). Jedná se o okno dvojité, dovnitř otvíravé, s dřevěným deštěním (špaletou) mezi rámy, s rámem rozděleným jedním vodorovným poutcem na horní a dolní část a dvěma svislými sloupky na prostřední (širší) a dvě krajní (užší) části. V dolní části (pod poutcem) uprostřed dvoukřídlové, na krajích 2x jednokřídlové, v horní (nadsvětlikové) části (nad poutcem) uprostřed dvoukřídlové, na krajích 2x jednokřídlové.

Konkrétní označení jednotlivých oken: podtyp IIA - fasáda východní - do ulice Česká, 1 ks v 1. NP, číslo 40 podtyp IIB – fasáda východní – do ulice Česká, 1 ks ve 2. NP – číslo 40/44.

Okna podtyp IIA a IIB sice nemají venkovní rámy a křídla opatřena „vídeňským“ profilem, nicméně zejména bohaté ornamentální zdobení jejich venkovních rámu a dobrá zachovalost dřevěných konstrukčních prvků předurčuje tato okna také k renovaci venkovních rámu a venkovních křídel, a to jak u okna v 1. NP, číslo 40, tak i u okna č. 44. Pro dosažení lepších tepelně–izolačních vlastností obou oken podtypu IIA a IIB doporučuje zhotovitel projektu opět vytvořit nové repliky vnitřních křídel s izolačním dvojsklem a celoobvodovým těsněním.

Okno typ III = podtyp IIIA a podtyp IIIB ve fasádě uliční (2x ve fasádě jižní – do ulice Národní, 1x v 1. NP, 1x ve 2. NP). Jedná se o okno dvojité, dovnitř otvíravé, s dřevěným deštěním (špaletou) mezi rámy, s rámem rozděleným jedním vodorovným poutcem na horní a dolní část a dvěma svislými sloupky na prostřední (širší) a dvě krajní (užší) části. V dolní části (pod poutcem) uprostřed jednokřídlové, na krajích 2x jednokřídlové, v horní (nadsvětlikové) části (nad poutcem) uprostřed jednokřídlové a na krajích 2x jednokřídlové.

Konkrétní označení jednotlivých oken: podtyp IIIB – fasáda jižní – do ulice Národní, 1 ks v 1. NP – číslo 1, podtyp III – fasáda jižní - do ulice Národní, 1 ks ve 2. NP – číslo 9.

Okna podtyp IIIA ve 2. NP, číslo 9, opět nemá venkovní rámy a křídla opatřena „vídeňským“ profilem, nicméně zejména bohaté ornamentální zdobení jeho venkovního rámu předurčuje alespoň venkovní rám okna k renovaci. S venkovními křídla tohoto okna je to však naopak. Vzhledem k jejich nevyhovujícímu stavu a významnému poškození doporučuje zhotovitel projektu nahradit stávající venkovní křídla novými replikami. Okno podtyp IIIB, číslo 1, nacházející se v 1. NP je nepřilíš vydařenou replikou okna podtypu IIIA a je doporučeno jeho nahrazení novou replikou podle okna číslo 9. Pro dosažení lepších tepelně–izolačních vlastností obou oken podtypu IIIA a IIIB doporučuje zhotovitel projektu opět vytvořit nové repliky vnitřních křídel s izolačním dvojsklem a celoobvodovým těsněním.

Okno typ IV – ve fasádách uličních (4x ve fasádě jižní – do ulice Národní, 2x v 1. NP, 2x ve 2. NP, 4x ve fasádě východní – do ulice Česká, 2x v 1. NP, 2x ve 2. NP). Jedná se o okno dvojité, dovnitř otvíravé, s dřevěným deštěním (špaletou) mezi rámy, s rámy rozdělenými jedním vodorovným poutcem na horní a dolní část. V dolní části (pod poutcem) jednokřídlové. V horní (nadsvětlikové) části (nad poutcem) jednokřídlové.

Konkrétní označení jednotlivých oken: typ IV – fasáda jižní – do ulice Národní, 2 ks v 1. NP – čísla 6 a 8, typ IV fasáda jižní – do ulice Národní, 2 ks ve 2. NP – čísla 16 a 18, typ IV – fasáda východní – do ulice Česká, 2 ks v 1. NP – čísla 31 a 33, typ IV – fasáda východní - do ulice Česká, 2 ks ve 2. NP – čísla 41 a 43.

Okna typu IV mají venkovní rámy a křídla opět opatřena „vídeňským“ profilem, ovšem velmi nešťastným způsobem pouze na straně závěsů (jedná se o jednokřídlová okna). Nešťastným je v tomto případě řešení svislé hrany okna na straně okenních jazýčků, kdy na křídle není vytvořena žádná polodrážka a jedinou zalomenou spáru (falc) na této hraně okna tvoří zkorodovaný kovový pás,

kteřý je zde významným tepelným mostem. V této spáře jednoznačně dochází k namrzání vodní par z teplého vzduchu proudícího do okna ze strany interiéru při srážce s velmi studeným kovovým pásem. Není jasné, proč byla tato jednokřídlová okna v minulosti takto nešťastně řešena, když obdobná okna zakomponovaná do rámu oken typu II či III jsou řešena s klasickou polodrážkou na rámu i křídle a „vídeňský“ profil není uplatňován. Předložený projekt proto v zásadě odmítá renovaci oken typu IV jako celku a doporučuje je nahradit novými replikami s klasickým řešením styku křídla a rámu tak, jako je tomu u oken typu II, respektive III. Pro dosažení lepších tepelně-izolačních vlastností obou oken typu IV doporučuje zhotovitel projektu zhotovit nové repliky vnitřních křidel s izolačním dvojsklem a celoobvodovým těsněním.

Zatímco okna typu I, II, III a IV jsou původními (až na výjimky podtyp IB a IIIB) výplněmi stavebních otvorů z doby výstavby budovy, další typy oken ve fasádách uličních, tj. V, VI, VII a VIII pochází z doby, kdy se budovala střešní nástavba objektu a půda. Nejedná se tedy o okna cenná z hlediska památkové péče. Všechna tato okna nacházející se ve 3. NP (podkroví) a 4. NP (půda) jsou ve velmi špatném stavu a dle projektu není doporučeno jejich zachování a renovace. Naopak je doporučena jejich výměna za nové repliky v provedení popsaném v projektu ze dne 24.10.2018.

Okna typ V – ve fasádě uliční (8x ve fasádě jižní – do ulice Národní ve 3. NP = podkroví). Jedná se o okno dvojitě, dovnitř otvíravé, s dřevěným deštěním (špaletou) mezi rámy, dvoukřídlové. Konkrétní označení jednotlivých oken: typ V - fasáda jižní – do ulice Národní, 8 ks ve 3. NP – čísla 19 – 26.

Okna typ VI – ve fasádách uličních (1x ve fasádě jižní – do ulice Národní ve 3. NP = podkroví, 1x ve fasádě východní – do ulice Česká ve 3. NP = podkroví). Jedná se o okno dvojitě, dovnitř otvíravé, s dřevěným deštěním (špaletou) mezi rámy, dvoukřídlové. Konkrétní označení jednotlivých oken: typ VI - fasáda jižní – do ulice Národní, 1 ks ve 3. NP – číslo 28, typ VI fasáda východní – do ulice Česká, 1 ks ve 3. NP – číslo 46.

Okna typ VII – ve fasádách uličních (2x ve fasádě jižní – do ulice Národní ve 3. NP = podkroví, 2x ve fasádě východní – do ulice Česká ve 3. NP = podkroví). Jedná se o okno dvojitě, dovnitř otvíravé, s dřevěným deštěním (špaletou) mezi rámy, jednokřídlové. Konkrétní označení jednotlivých oken: typ VII - fasáda jižní – do ulice Národní, 2 ks ve 3. NP – čísla 27 a 29, typ VII fasáda východní – do ulice Česká, 2 ks ve 3. NP – čísla 45 a 47.

Okna typ VIII – ve fasádách uličních (1x ve fasádě jižní – do ulice Národní ve 4. NP = půda, 1x ve fasádě východní – do ulice Česká ve 4. NP = půda). Jedná se o jednoduché obloukové mansardové okno zabudované ve střešní konstrukci domu, dovnitř otvíravé, s rámem rozděleným dvěma svislými sloupky na jednu prostřední a dvě krajní (všechny stejně široké), uprostřed i na krajích, jednokřídlové. Konkrétní označení jednotlivých oken: typ VIII - fasáda jižní – do ulice Národní, 1 ks ve 4. NP – číslo 30, typ VIII fasáda východní – do ulice Česká, 1 ks ve 4. NP – číslo 48.

FASÁDY DVORNÍ

V nich se nachází 5 typů oken a celkově se jedná o 49 ks oken.

Okno typ IX – 2x ve fasádě západní, 1x ve fasádě severní – všechna ve 2. NP. Jedná se o okno dvojitě, ven a dovnitř otvíravé, s omítaným ostěním mezi rámy, členění: dvoukřídlová/LEPO/jednokřídlová. Konkrétní označení jednotlivých oken: typ IX – fasáda západní, 2 ks ve 2. NP – čísla 52 a 53, typ IX – fasáda severní, 1 ks ve 2. NP – číslo 54.

Okno typ X – 3x ve fasádě západní, z toho 2x v 1. NP a 1x v mezipatře mezi 2. a 3. NP, 4x ve fasádě severní ve 2. NP a 1x ve fasádě východní v mezipatře mezi 2. a 3. NP. Jedná se o okno dvojitě, ven a dovnitř otvíravé, s omítaným ostěním mezi rámy, členění: dvoukřídlová/LEPO/dvoukřídlová. Konkrétní označení jednotlivých oken: typ X – fasáda západní, 2 ks ve 1. NP – čísla 49 a 50, typ X – fasáda severní, 3 ks ve 2. NP – čísla 55-57 a 63, fasáda západní 1 ks na podestě mezi 2. a 3. NP – číslo 59, typ X fasáda východní, 1 ks na podestě mezi 2. v 3. NP – číslo 61.

Okno typ XI – 1x ve fasádě severní v mezizpatře mezi 2. a 3. NP. Jedná se o okno dvojité, ven a dovnitř otvíravé, s omítaným ostěním mezi rámy, členění: dvoukřídlové/STSL/jednokřídlové/LEPO/dvoukřídlové/STSL/jednokřídlové. Konkrétní označení jednotlivých oken: typ XI – fasáda severní, 1 ks na podestě mezi 2. a 3. NP – číslo 60.

Všechna okna ve dvorních fasádách (západní, severní, v jednom případě východní) typ IX, X, XI jsou konstrukcí ven a dovnitř otvíravá s omítaným ostěním mezi venkovním a vnitřním rámem. Okna typ IX, která se nacházejí ve 2. NP na přístavbě jsou pravděpodobně z doby, kdy byla přístavba vystavěna. Okna typu X a XI jsou pravděpodobně původní, avšak jejich vnější části (rámy a křídla), které již byly v minulosti vyměněny, jsou necitlivě nahrazeny novými, historicky bezcennými okny, s typickým socialistickým „OPBH“ profilem. Historicky bezcenné venkovní části oken jsou již dnes opět ve velmi špatném stavu a v projektu je odmítnuta jejich renovace a zachování a je doporučena jejich výměna za nové repliky v provedení popsáném v projektu z 24.10.2018.

Okno typ XII – 1x ve fasádě severní ve 3. NP. Jedná se o okno dvojité, dovnitř otvíravé, jednokřídlové. Ve skle křídla je jedna vodorovná a jedna svislá příčka, které se kříží v polovině šířky i výšky skla. Konkrétní označení jednotlivých oken: typ XII – fasáda severní, 1 ks ve 3. NP – číslo 64. Toto okno svou konstrukcí a členěním vůbec nezapadá do koncepce dvorní fasády domu. Nachází se ve „slepém“ zákoutí dvorní fasády a zhotovitel projektu odhaduje, že bylo na své místo nainstalováno nahodile, když se objevila potřeba prosvětlit interiér ve 3. NP v této části budovy. Proto je doporučena jeho výměna za okno nové, odpovídající konstrukce a členění.

Okno typ XIII – celkem 16x ve fasádě severní a 8x ve fasádě západní. Ve všech případech se jedná o novodobá okna zdvojená, různého členění a rozměrů, která byla do budovy nainstalována v době vznik přístavby kuchyně, technického a sociálního zázemí.

Konkrétní označení jednotlivých oken:

podtyp XIII/1 – fasáda severní, 1 ks ve 2. NP – číslo 62. Jedná se o okno zdvojené, dovnitř otvíravé, členění: jednokřídlové/LEPO/jednokřídlové,

podtyp XIII/2 - fasáda severní, 1 ks ve 2. NP – číslo 58. Jedná se o okno zdvojené, členění: jednokřídlové/STSL/jednokřídlové (rám dělený jedním svislým sloupkem na dvě části, cca 2/3 a 1/3, v širší části jedno křídlo otočné/kyvné s osou otáčení uprostřed křídla a kyvnými okenními závěsy. V užší části křídlo otočné/otvíravé na běžných okenních závěsech). Výše uvedená okna čísla 62 a 58 svou konstrukcí a členěním opět vůbec nezapadají do koncepce dvorní fasády domu a stejně jako u okna typ XII č. 64 je v projektu opět doporučena výměna za okna nová, odpovídající konstrukce a členění.

Další novodobá zdvojená okna nacházející se na severních a západních dvorních fasádách na přístavbě v 1. a 2. NP bude možné ponechat na místě a renovovat. Jedná se o následující okna:

podtyp XIII/3 - fasáda severní, 4 ks ve 2. NP – čísla 65-68, podtyp XIII/3 – fasáda západní 2 ks ve 2. NP – čísla 69 a 70, podtyp XIII/3 – fasáda severní 8 ks v 1. NP – čísla 71-78. Jedná se o okno jednokřídlové, otočné/otvíravé;

podtyp XIII/4 - fasáda severní, 1 ks v 1. NP – číslo 81, podtyp XIII/4 – fasáda západní 1 ks v 1. NP – číslo 82. Jedná se o okno jednokřídlové, otočné/otvíravé;

podtyp XIII/5 - fasáda západní, 2 ks v 1. NP – čísla 83 a 85. Jedná se o okno jednokřídlové, otočné/sklápěcí;

podtyp XIII/6 - fasáda západní, 3 ks v 1. NP – čísla 84, 86 a 87. Jedná se o okno jednokřídlové, otočné/otvíravé;

podtyp XIII/7 - fasáda severní, 2 ks v 1. NP – čísla 79 a 80. Jedná se o okno dvoukřídlové, otočné/otvíravé.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o záležitost velmi složitou, bylo ve věci svoláno jednání, které se konalo na místě ve středu 28. srpna 2019. Na tomto jednání byly komplexně projednány veškeré práce zaměřené na obnovu, případně výměnu oken. Současně byly uplatněny veškeré požadavky státní památkové péče v této věci. Proto na základě tohoto jednání byla lhůta určená k zaslání písemného vyjádření NPÚ ÚOP v Josefově prodloužena oznámením č.j. MUTN 70811/2019 ze dne 19.08.2019 o 20 dnů. Dále byla žadateli oznámením č.j. MUTN 75799/2019 ze dne 09.09.2019 umožněna možnost seznámení s poklady pro vydání závazného stanoviska. Tato možnost nebyla žadatelem využita.

Objasnění podmínek uvedených ve výroku tohoto závazného stanoviska**K podmínce č. 1**

Ve vnitřních křídlech je možné osadit dvojskla v maximální tloušťce 20 mm, aby nedošlo ke zbytečnému zesílení profilů vnitřních křídél a tím i k neúměrnému zvětšení váhy okenních křídél.

K podmínce č. 2

Na místě bylo dohodnuto, že kování a závěsy budou repasovány, včetně vnitřních systémů otevírání a zavírání oken.

K podmínce č. 3

Na místě bylo zjištěno, že výše uvedená okna jsou z vnitřní strany jeviště zakryta, takže nejsou přístupná k zajištění obnovy. Realizátor opravy oken a správce budovy připraví ve spolupráci se žadatelem návrh způsobu opravy těchto oken.

K podmínce č. 4

Na místě bylo zjištěno, že v některých oknech jsou zachována historická válcovaná skla. Bylo proto dohodnuto, že chybějící válcovaná skla budou doplněna jejich replikami.

K podmínce č. 5

Barevnost nátěrů bude upřesněna po provedení průzkumu barevnosti oken.

Posuzované práce se dotýkají architektonických i kulturně historických hodnot daného objektu podstatným způsobem, neboť dojde k repasi nejhodnotnějších vnějších okenních křídél, včetně závěsů a kování a k výměně vnitřních křídél formou jejich replik s osazením dvojskla.

Správní orgán posoudil vliv navrhované obnovy, která by měla probíhat v souladu s předloženou dokumentací a dalšími podklady a konstatuje, že postup obnovy jednoho z významných objektů situovaných na území města Trutnov je stanoven v souladu se zásadami a metodikou památkové péče. Realizací navržených prací bude zlepšen technický i estetický stav objektu, bude zlepšen komfort návštěvníků kulturních akcí a současně budou zachovány dotčené kulturně historické hodnoty.

Správní orgán památkové péče po posouzení všech podkladů a zjištění ve výše uvedené věci dospěl k závěru, který je obsažen ve výroku tohoto závazného stanoviska. Při posuzování se řídil platnými právními předpisy a nařízeními (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 66/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb.; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů), jakož i Listinou základních práv a svobod (čl. 35, odst. 3: „Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem“), která je součástí Ústavy České republiky.

Toto závazné stanovisko je podkladem pro stavební řízení ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).



Poučení

Toto závazné stanovisko není podle § 44a zákona o státní památkové péči a podle § 149 odst. 1 správního řádu samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nýbrž je úkonem učiněným orgánem státní památkové péče jako dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu a jako takový ho lze napadnout pouze v rámci odvolání podanému proti rozhodnutí ve věci samé.

z p. PhDr. Hynek Beneš
referent odboru výstavby



Rozdělovník

- MĚSTO TRUTNOV, IČO 00278360, zastoupené Ing. Miroslavem Francem, vedoucím odboru rozvoje města, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, IČO 75032333, oddělení péče o památkový fond, IDDS: 2cy8h6t
- Městský úřad Trutnov, IČO 00278360, odbor výstavby, oddělení územního řízení a stavebního řádu, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1