

Dům na adrese: Krakonošovo náměstí 73, 541 01 Trutnov (tzv. Haasův palác)

Soupis fotografií stávajících oken jako příloha k popisu stávajících oken

číslo foto	typ okna	popis fotografie
.01		fasáda Krakonošovo nám.s vyznačením typů a pozice oken
.02		fasáda ulice Horská s vyznačením typů a pozice oken - pohled č.1
.03		fasáda ulice Horská s vyznačením typů a pozice oken - pohled č.2
.04	.01	I pohled na okno z exteriéru
.04	.02	I pohled na okno z interiéru
.04	.03	I LE PO ER - pohled zevnitř
.04	.04	I ST SL ER - pohled zevnitř
.04	.05	I LE PO IR - pohled zvenku
.04	.06	I profilace EK - pohled zevnitř
.04	.07	I profilace IK - pohled zevnitř
.04	.08	I profilace KLE IKN - pohled zvenku
.04	.09	I původní závěs okenní na IK - pohled zevnitř
.04	10	I nepůvodní oliva / rozvora "Komas" - pohled zevnitř
.04	11	I obrtlíky s protikusy na EKN - pohled zevnitř
.04	12	I plechový nárožník IK - pohled zvenku
.04	13	I nepůvodní skoba na LE PO IR - pohled zevnitř
.04	14	I původní oliva na IKN a profilace KLI - pohled zevnitř
.05	.01	II pohled na okno z exteriéru
.05	.02	II pohled na okno z interiéru
.05	.03	II LE PO ER - pohled zvenku
.05	.04	II LE PO ER - pohled zevnitř
.05	.05	II profil na vnitřním obvodu vlysů IR
.05	.06	II LE PO IR - pohled zvenku
.05	.07	II kazetové obložení ostění mezi ER a IR - špaleta
.05	.08	II profilace EK - pohled zevnitř (1)
.05	.09	II profilace EK - pohled zevnitř (2)
.05	10	II profilace EK - pohled zvenku
.05	11	II profilace IK - pohled zevnitř
.05	12	II původní závěs okenní na EK - pohled zvenku
.05	13	II nepůvodní oliva / rozvora "Komas" - pohled zevnitř
.05	14	II nepůvodní skoby na LE PO ER - pohled zevnitř
.05	15	II 3-cestný rozvorový mechanismus na IKD
.05	16	II protiplech 3-cestného rozvorového mechanismu na IKD
.05	17	II původní oliva na IKN - pohled zevnitř
.06	.01	III pohled na okno z exteriéru
.06	.02	III pohled na okno z interiéru (1)
.06	.03	III pohled na okno z interiéru (2)
.06	.04	III LE PO ER - pohled zvenku
.06	.05	III kazetové obložení ostění mezi ER a IR - špaleta
.06	.06	III obloukové EKN s ornamenty - pohled zvenku
.06	.07	III obloukové EKN s ornamenty - pohled zvenku - detail (1)
.06	.08	III obloukové EKN s ornamenty - pohled zvenku - detail (2)
.06	.09	III obloukové EKN s ornamenty - pohled zvenku - detail (3)
.06	10	III obloukové EKN - pohled zevnitř
.06	11	III obloukové EKN - pohled zevnitř - detail

číslo foto typ okna popis fotografie

.06	12	III	původní závěs okenní na IK - pohled zevnitř
.06	13	III	3-cestný rozvorový mechanismus na IKD
.06	14	III	původní oliva na IKD - pohled zevnitř
.06	15	III	obrtlíky na IKN a EKN - pohled zevnitř
.07	.01	IV	pohled na okno z exteriéru
.07	.02	IV	pohled na okno z interiéru
.07	.03	IV	LE PO ER - pohled zvenku
.07	.04	IV	ST SL ER - pohled zvenku
.07	.05	IV	profilace EK - pohled zevnitř
.07	.06	IV	profilace IK - pohled zevnitř
.07	.07	IV	IKN a EKN - dovnitř vyklápěcí
.07	.08	IV	nepůvodní oliva / rozvora "Cobra Elegant" - pohled zevnitř
.07	.09	IV	původní oliva na IKD typu "Cobra Brno" - pohled zevnitř
.07	10	IV	původní půloliva na IKD typu "Cobra Brno"
	dtto		a nepůvodní půloliva na EKD "Cobra Elegant" - pohled zevnitř
.07	11	IV	záskočka okenní ve špaletě

14.9.2017 zpracoval Ing.Ladislav Janáček, tel.775 131 810, e-mail:info@wwd-ostas.cz